



## Rappel de produit

### LES PRODUITS PRÉSENTEMENT OFFERTS À LA VENTE CHEZ CE DÉTAILLANT NE SONT PAS CONCERNÉS PAR CE RAPPEL.

#### Trousse de réparation gratuite pour sièges d'auto pour nourrisson Aton 2 de Cybex<sup>MD</sup> fabriqués entre le 8 mars 2019 et le 1<sup>er</sup> novembre 2020

CYBEX et Columbus Trading-Partners U.S., Inc, le distributeur américain de CYBEX (collectivement « CYBEX ») ont décidé que certains sièges d'auto pour nourrisson Aton 2 ne sont pas conformes au *Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles), Section 310(b) – Sangles*.


La sangle de réglage du harnais avant utilisée pour bien ajuster les sangles du harnais d'épaule sur le nourrisson peut s'effilocher ou s'user, ce qui peut réduire la résistance de la sangle de réglage du harnais avant. Une sangle de réglage du harnais réglée avec une fermeture insuffisante peut ne pas bien retenir l'occupant, augmentant le risque de blessures en cas de collision.

Dans le cadre de ce rappel, Cybex fournit aux propriétaires des sièges d'auto Aton 2 affectés (voir le tableau ci-après) une trousse de réparation, gratuite, qui comprend une sangle de réglage de harnais de rechange et des instructions d'installation pour les propriétaires. La réparation devrait prendre 5 minutes. CYBEX vous invite à remplacer dès que possible la sangle qui équipe actuellement votre siège d'auto pour nourrisson par celle fournie dans la trousse.

La trousse de réparation est uniquement destinée aux sièges d'auto pour nourrisson Aton 2 listés ci-dessous qui ont été fabriqués **entre le 8 mars 2019 et le 1<sup>er</sup> novembre 2020**. Le numéro de modèle et la date de fabrication se trouvent sur une étiquette affixée sur le bas du siège.

#### Sièges d'auto pour nourrisson affectés

<b>Aton 2</b>	519003603
	519003605
	519003607
	519003609



Les consommateurs qui possèdent un siège d'auto pour nourrisson concerné qui n'est pas enregistré doivent s'inscrire pour recevoir une trousse de réparation gratuite en appelant le 1-877-242-5676 de 8 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi ou en visitant le site suivant <https://www.cybex-online.com/en/ca/safety-notice-recalls-infant-car-seat-webbing.html>. CYBEX enverra automatiquement une trousse de réparation aux consommateurs actuellement enregistrés, le ou vers le 13 mars 2023. Pour les propriétaires et les acheteurs qui ont engagé des frais pour remplacer les sangles rappelées avant le 14 mars 2023 veuillez contacter le service à la clientèle de CYBEX au 1-877-242-5676. Veuillez consulter la garantie de votre produit pour de plus amples informations.