

AVIS DE RAPPEL

**CHAISE HAUTE BUGABOO GIRAFFE
PRODUITS N° 200008001, 200008002, 200008003, 200008004,
200008005**



Il est possible que les vis reliant les pattes au cadre de la chaise haute se détachent, ce qui pose un risque de chute.

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser la chaise haute visée par le rappel et communiquer avec Bugaboo pour obtenir de l'information sur la manière de recevoir une trousse de réparation afin de remplacer les vis reliant les pattes au cadre.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Bugaboo aux coordonnées suivantes :

+1 800 4602922

Lun - Jeu 7 h à 16 h | Ven 7 h à 13 h (heure du Pacifique)

En ligne à www.bugaboo.com